

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania WIERTAREK

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko obrażeń mechanicznych

- Upewnij się, że wiertło jest prawidłowo zamocowane i odpowiednie do rodzaju obrabianego materiału.
- Nigdy nie dotykaj wiertła podczas pracy urządzenia ani bezpośrednio po jej zatrzymaniu – może być gorące.
- Trzymaj narzędzie obiema rękami lub korzystaj z uchwytów stabilizujących, aby zapewnić pełną kontrolę podczas pracy.

2. Ryzyko odrzutu

- Odrzut może wystąpić, gdy wiertło zablokuje się w materiale. Używaj urządzenia z odpowiednią siłą docisku i stabilnie prowadź je w kierunku wiercenia.
- W przypadku wiertarek stołowych zawsze zamocuj obrabiany materiał na stole za pomocą zacisków.

3. Ryzyko porażenia prądem (dla wiertarek elektrycznych)

- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź stan przewodu zasilającego oraz wtyczki. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem.
- Unikaj pracy w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody, chyba że urządzenie posiada odpowiednią klasę ochrony IP.

4. Ryzyko hałasu i drgań

- Wiertarki mogą generować hałas, który przy długotrwałym użytkowaniu może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Noś ochronniki słuchu podczas pracy.
- Drgania narzędzia mogą powodować zmęczenie dłoni i ramion. Rób przerwy, aby zminimalizować ich wpływ na organizm.

5. Ryzyko niewłaściwego ciśnienia powietrza (dla wiertarek pneumatycznych)

- Używaj narzędzia z odpowiednim ciśnieniem powietrza zalecanym przez producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan przewodów pneumatycznych, aby uniknąć nieszczelności lub uszkodzeń.

6. Ryzyko przegrzania urządzenia

- Unikaj długotrwałej pracy bez przerw. Pozwól urządzeniu ostygnąć, aby zapobiec przegrzaniu silnika lub mechanizmu.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza.

7. Ryzyko niewłaściwego użytkowania

- Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosuj go do zadań, które wymagają innych narzędzi.
- Nie zdejmuj ani nie modyfikuj osłon ochronnych ani innych elementów zabezpieczających urządzenia.

Środki ostrożności w specyficznych warunkach

8. Praca w ograniczonych przestrzeniach

- Zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, aby poprawić widoczność i precyzję podczas wiercenia.
- Jeśli pracujesz w zamkniętym pomieszczeniu, zadbaj o wentylację, aby uniknąć gromadzenia się pyłów i oparów.

9. Użytkowanie w trudnych warunkach

- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych temperaturach ani w miejscach o wysokiej wilgotności, chyba że jest do tego przystosowane.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom spowodowanym przez wilgoć.

10. Konserwacja i przechowywanie

- Po zakończeniu pracy oczyść urządzenie z pyłu i resztek materiału, szczególnie w okolicach uchwytu na wiertła i otworów wentylacyjnych.
- Regularnie sprawdzaj stan wiertel, przewodów pneumatycznych oraz innych elementów eksploatacyjnych. Wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.